

作成日：平成30年 5月 16日

維持管理記録簿

施設名：福貴処理場（安定型最終処分場）

| | |
|---|---|
| 技術管理者 | 点検者 |
|  |  |

A 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

| | |
|----|------------------|
| 種類 | がれき類 |
| 数量 | 0 m ³ |

B 展開検査実施状況

| | |
|------------------------------------|----------|
| 実施回数 | 2回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の 付着又は混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

C 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1回）

| | |
|-------------------|------------------|
| 採取場所 | 奈良県生駒郡平群町福貴711番地 |
| 採取年月日 | 平成 30年 5月 16日 |
| 検査結果が得られた日 | 平成 30年 5月 28日 |
| BOD | 1.8 mg/l |
| COD | 4.5 mg/l |
| 異常の有無 | 有 ・ 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | |

D 水質検査の実施状況と措置（毎年10月）

| | 周縁上流側地下水 | 周縁下流側地下水 | 浸透水 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 採取場所 | | | |
| 採取年月日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 検査結果が得られた日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 検査結果 | | | |
| 異常の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | |

E 施設の点検

| | 擁壁等 | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 擁壁 | えん堤 | その他（排水設備） |
| 点検年月日 | 平成 30 年 5 月 16 日 | 平成 30 年 5 月 16 日 | 平成 30 年 5 月 16 日 |
| 異常の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | |

F 残余容量（年度末時点）

| | |
|-------|----------------|
| 測定年月日 | 平成 年 月 日 |
| 測定結果 | m ³ |