

作成日：平成 29 年 8 月 25 日

## 維持管理記録簿

施設名：福貴処理場（安定型最終処分場）

技術管理者	点検者
	

### A 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	がれき類
数 量	0 m <sup>3</sup>

### B 展開検査実施状況

実施回数	2 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の 付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

### C 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1回）

採取場所	奈良県生駒郡平群町福貴711番地
採取年月日	平成 29 年 8 月 25 日
検査結果が得られた日	平成 29 年 8 月 30 日
BOD	2.3 mg/l
COD	4.2 mg/l
異常の有無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

### D 水質検査の実施状況と措置（毎年10月）

	周縁上流側地下水	周縁下流側地下水	浸透水
採取場所			
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果			
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

E 施設の点検

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他(排水設備)
点検年月日	平成29年8月25日	平成29年8月25日	平成29年8月25日
異常の有無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

F 残余容量 (年度末時点)

測定年月日	平成 年 月 日
測定結果	m <sup>3</sup>