作成日：令和 4 年 8 月 24 日

# 維持管理記録簿

施設名：福貴処理場（安定型最終処分場）

| 技術管理者 | 点検者 |
|---|---|
| 馬本 | 馬本 |

A 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

| | |
|---|---|
| 種　　類 | がれき類 |
| 数　　量 | 0 m³ |

B 展開検査実施状況

| | |
|---|---|
| 実施回数 | 1 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 | 令和　年　月　日 |
| | 令和　年　月　日 |
| | 令和　年　月　日 |
| | 令和　年　月　日 |

C 浸透水の BOD 又は COD 検査の実施状況と措置（月 1 回）

| | |
|---|---|
| 採水場所 | 奈良県生駒郡平群町福貴 711 番地 |
| 採水年月日 | 令和 4 年 8 月 24 日 |
| 検査結果が得られた日 | 令和 4 年 8 月 31 日 |
| BOD | 4.9 mg/ℓ |
| COD | mg/ℓ |
| 異常の有無 | 有　・　(無) |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | |

D 水質検査の実施状況と措置（年 1 回）

| | 周縁上流側地下水 | 周縁下流側地下水 | 浸透水 |
|---|---|---|---|
| 採水場所 | | | |
| 採水年月日 | 令和　年　月　日 | 令和　年　月　日 | 令和　年　月　日 |
| 検査結果が得られた日 | 令和　年　月　日 | 令和　年　月　日 | 令和　年　月　日 |
| 検査結果 | | | |
| 異常の有無 | 有　・　無 | 有　・　無 | 有　・　無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | |

E 施設の点検

| | 擁壁等 | | |
|---|---|---|---|
| | 擁壁 | えん堤 | その他（排水設備） |
| 点検年月日 | 令和 4年 8月24日 | 令和 4年 8月24日 | 令和 4年 8月24日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | |

F 残余容量（年度末時点）

| | |
|---|---|
| 測定年月日 | 令和　　年　　月　　日 |
| 測定結果 | 3262.06 ㎥ |